

optibelt laser pointer

optibelt laser pointer

позволяет

произвести точную
установку
шкивов

www.optibelt.com



-  Быстрое и простое применение для ременных приводов
-  Измерение параллельного и углового смещения
-  Высокая эксплуатационная надёжность приводов
-  Экономия времени и точный метод измерения





Незаменимый помощник для ременных приводов


Optibelt Laser Pointer облегчает выравнивание ременного привода. Он помогает обнаружить три самые распространённые причины неисправности привода:

- Осевое смещение шкивов
- Горизонтальное угловое отклонение
- Вертикальное угловое отклонение

и позволяет точное выравнивание шкивов.

Таким образом, возможно быстро и с минимальной потерей времени проверить шкивы на смещение. При этом достаточно установить 3 магнитных ориентира на боковой стороне шкива под углом 0°, 90° и 270° и закрепить Laser Pointer на боковой стороне противоположного шкива. Правильная соосность привода достигнута в том случае, если лазерный луч пересекает одинаковые значения на шкалах магнитных ориентиров.

Правильная установка ремня повышает надёжность работы приводов без применения линеек и других измерительных средств и способствует:



- незначительному износу канавок шкивов
- длительному сроку службы ремня
- уменьшению вибрации ремня
- экономии времени, благодаря простому и быстрому применению прибора.


Причины неисправности



Осевое смещение шкивов



Горизонтальное угловое отклонение



Вертикальное угловое отклонение



Удобство применения прибора Optibelt Laser Pointer получила хорошую оценку в ежедневном практическом применении.

Преимущества:

- Экономия времени и точный метод измерения
- Быстрое и простое применение для ременных приводов
- Повышенная эксплуатационная надежность приводов
- Высокая точность за счет усиленного лазерного луча
- Изготовлено в германии

optibelt laser pointer

Optibelt Laser Pointer II

Незаменимый помощник для ременных приводов

Optibelt Laser Pointer облегчает выравнивание ременного привода.

Соосность устанавливается через боковые стороны шкивов.

Правильная установка помогает сдержать максимальный срок службы ремней.

- Простое применение для ременных приводов
- Лазерная мощность > 5 МВт
- Точная лазерная проекция
- Измерение параллельного и углового смещения
- Высокая эксплуатационная надежность приводов
- Экономия времени и точный метод измерения
- Простой в применении

Установка шкивов

- ✓ установить 3 магнитных ориентира на боковой стороне шкива при угле 0°, 90° и 270°.
- ✓ закрепить Laser Pointer на боковой стороне противоположного шкива; при необходимости использовать магнитную пластины.
- ✓ Включить и направить на магниты.
На немагнитные шкивы используется двойной скотч.
Правильная соосность привода достигнута в том случае, если лазерный луч пересекает одинаковые значения на шкалах трех магнитных ориентиров.
(при не совпадении, выронить привод и снова проверить)



optibelt laser pointer

Технические данные:

Лазер: Класс 2 М
EN 60825-1

Мощность: > 5 МВт

Длина вала: 635мм

Точность измерения: < 0,5 мрад параллельно к магнитной площади

Материал: Латунь никелированная

Энергопотребление: 1,5 В АА Батарейка



MEGABELT

630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 125, этаж 1, офис 2
Тел/факс: +7 (383) 224-62-12, 224-06-01
E-mail: info@megabelt.ru
www.megabelt.ru